

リフトホッパーの、センターガイド板金の確認方法



リフトホッパーの、センターガイド（ディスクの裏にある板金）をTTM以外のホッパーのものと交換していると、JAMが発生しやすくなります。

もし、メダルガイドが下記の形状と異なるものを取り付けていた場合は、元に戻していただくよう、お願い致します。


センターガイド板金の位置。

● リフトホッパー-R （サテ1番、サテ3番用）

センターガイド板金





レールが「左」
にあります




レール側の角が
丸まっているのが
正解

● リフトホッパー-L （サテ2番、サテ4番用）

センターガイド板金




レールが「右」
にあります



レール側の角が
丸まっているのが
正解

● 間違ったセンターガイド板金

ホリアテール機用リフトホッパーの専用部品ではなく、
他機種向けホッパー部材となります。



板金下側が、両方とも尖っているものは、**JAM**が発生しやすくなるため、取り付けないでください。