

UFO KEY インストール手順

はじめに

UFO KEY WAREのアプリケーションインストールがうまく行かない時の手順です。
リリース当初のWindowsで動いたものが、PCの交換などでWindows10を使用する際に動作しない場合を想定しています。

ドライバーのインストール

Windows10に対応したドライバーをインストールします。

ドライバーのダウンロード

<https://www.hidglobal.jp/drivers/29765>から、ドライバーをダウンロードします。

The screenshot shows the HID Global website interface. At the top, there is a navigation bar with the HID logo and the text 'Powering Trusted Identities'. Below this, there are links for '産業', 'ソリューション', '製品', 'パートナー', and 'サポートとサービス'. The main content area is titled 'Drivers & Downloads'. There is a search bar with the text '製品またはキーワードで検索'. Below the search bar, there are dropdown menus for 'ブランド', 'All Products', and 'All OSs'. The main content area displays a list of products, including 'HID® OMNIKEY® X-CHIP WINDOWS BU & RU DRIVER V1.2.29.156 (X64 AND X86)'. A red box highlights the 'DOWNLOAD' button for this product. Below the 'DOWNLOAD' button is a 'DIRECT LINK' button. On the right side of the page, there is a 'お問い合わせ' (Contact Us) button.

ドライバーの展開

zipファイルを展開してドライバーファイルを取り出します。
使用するOS環境によって、ファイルが異なりますのでご注意ください。

- HID_Global_xchip_driver_1.2.29.156_x64.msi ← 64ビット版
- HID_Global_xchip_driver_1.2.29.156_x86.msi ← 32ビット版

ドライバーの適用




この際、ドライバーインストールが完了するまでリーダーライターを接続しないで下さい。
他のドライバーを適用済みで動作しない場合は、アンインストールして手順どおりに進めてください。


該当のドライバーをご使用するPCにインストールしてください。




Next をクリック。



Next をクリック。




Next をクリック。




Install をクリック。



はい をクリック。



OK をクリック。




Finish をクリック。

リーダーリーダーの接続


リーダーライターをPCに接続します。

なるべくUSB2.0/USB1.1側にUSBケーブルを接続してください。



USB3.0ポート（青）へ接続すると、相性問題を起こす可能性があります。


以下のように認識されます



UFO KEY WAREのインストール

UFO KEY WAREをインストールします

使用するファイル：UfoKeyWareSetup_1_000.msi



インストール後、問題なく起動するか確認してください。



以上で、完了です。