

# UFO KEY インストール手順

## はじめに


UFO KEY WAREのアプリケーションインストールがうまく行かない時の手順です。  
リリース当初のWindowsで動いたものが、PCの交換などでWindows10を使用する際に動作しない場合を想定しています。

## ドライバーのインストール

Windows10に対応したドライバーをインストールします。

## ドライバーのダウンロード

<https://www.hidglobal.com/drivers/29765>から、ドライバーをダウンロードします。



## HID OMNIKEY X-Chip Windows BU & RU Driver v.1.2.29.156 (x64 and x86)

[Download](#)

File Name: hid\_global\_xchip\_driver\_1.2.29.156.zip

File Size: 1.57 MB

Type: Driver

Date Released: 2017-11-17

Product Line: OMNIKEY

Operating Systems (OS): Windows 7

Windows 7 x64

Windows 8.1 x64

Windows 8.1 x86

Windows 10 x64

Windows 10 x86

Release Notes:

Unattended MSI files for OMNIKEY 1021, 3x21, 4x21, 6121, 512x, 532x v.1.2.29.156

Architectures: x64, x86.

### PRODUCT COMPATIBILITY

HID® OMNIKEY® 5125 Reader Board USB

HID OMNIKEY® CardMan Desktop USB 3021

HID OMNIKEY® 1021 USB

HID® OMNIKEY® 5021 CL

HID® OMNIKEY® 4121 CL

HID® OMNIKEY® 6221 MicroSD

HID® OMNIKEY® 5321 CL SAM USB

## ドライバーの展開

zipファイルを展開してドライバーファイルを取り出します。  
使用するOS環境によって、ファイルが異なりますのでご注意ください。


- HID\_Global\_xchip\_driver\_1.2.29.156\_x64.msi ← 64ビット版
- HID\_Global\_xchip\_driver\_1.2.29.156\_x86.msi ← 32ビット版

## ドライバーの適用




この際、ドライバーインストールが完了するまでリーダライタを接続しないで下さい。  
他のドライバーを適用済みで動作しない場合は、アンインストールして手順どおりに進めてください。


該当のドライバーをご使用するPCにインストールしてください。




Next をクリック。



Next をクリック。




Next をクリック。




Install をクリック。



はい をクリック。



OK をクリック。




Finish をクリック。

## リーダーリーダーの接続


リーダーライターをPCに接続します。

なるべくUSB2.0/USB1.1側にUSBケーブルを接続してください。



USB3.0ポート（青）へ接続すると、相性問題を起こす可能性があります。


以下のように認識されます



## UFO KEY WAREのインストール

UFO KEY WAREをインストールします

使用するファイル：UfoKeyWareSetup\_1\_000.msi



インストール後、問題なく起動するか確認してください。



以上で、完了です。